

RD 20 fjärrindikator till LCA-D inkoppling och inställningar.

Koppla in RD20 med svart(Black on) på Ground och grön(Green on) på TX i LCA-D indikatorn.

Röd och vit ska inte kopplas in. (do not connect red and white wire).



Ändra i LCA-D inställningarna(changes in the setup):

COMM SETUP

P34: Modbus ID Nr

000

P36: Baudrate

1200